
Appendice fotografie Genio Civile di Viterbo

Inventario a cura di Paola Varlotta

Questo inventario è il frutto del lavoro di ricondizionamento delle fotografie colpevolmente estratte nel 1998 dalle pratiche originali componenti il fondo archivistico dell'Ufficio del Genio Civile allo scopo di trovare occupazione per i volontari del Servizio Civile che prestavano la loro opera presso l'Archivio di Stato di Viterbo.

Sebbene decisa con l'obiettivo di renderne agevole la consultazione, tale pratica antiarchivistica, oltre che spezzare il vincolo originario esistente tra pratica e documento, ha prodotto danni fisici fortunatamente ancora lievi e riparabili dovuti al contatto delle fotografie con contenitori plastici non idonei alla conservazione.

Per questo motivo nel 2022 sono stati acquistati nuovi raccoglitori tecnici per la conservazione a lungo termine delle fotografie ed è stato affidato all'arch. Paola Varlotta il compito di recuperare stampe e negativi e riscrivere un nuovo inventario che tenesse conto delle operazioni effettuate.

L'appendice fotografica così dunque prodotta consta di n. 30 contenitori di materiale estratto appartenente alle categorie danni di guerra, edilizia generale, acquedotti e acque interne, amministrazione provinciale, cantieri di lavoro, consorzi di bonifica, edilizia popolare, Ente Nazionale Energia Elettrica, enti di bonifica-Ente Maremma, espropriazioni, opere idrauliche, miscellanea, strade e lavori fuori provincia.

Ufficio del genio civile, 1861 – 1977

(Fonte: SIAS - Sistema informativo degli Archivi di Stato)

Gli Uffici del genio civile erano organi periferici del Ministero dei lavori pubblici competenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, ossia per tutti i lavori che erano realizzati nell'interesse, totale o parziale, dello Stato e degli altri enti pubblici. I lavori comprendevano le nuove costruzioni, le attività di trasformazione o manutenzione, ordinaria o straordinaria di opere già esistenti, le opere di bonifica, le opere idrauliche, le opere di viabilità e gli interventi di riparazioni dei danni bellici o alluvionali.

Gli stati italiani preunitari si erano dotati, a partire dall'inizio del sec. XIX, di organismi deputati a tali funzioni, esemplati sul modello francese e costituiti da ingegneri organizzati in "corpi" ed avevano anche emanato una serie di provvedimenti legislativi.

Nel Regno di Sardegna un primo ufficio preposto alla direzione e all'esecuzione dei lavori pubblici risale al 1816, quando Vittorio Emanuele I assegnò il "Regio servizio [...] nelle epoche di pace" (Regie patenti 341 del 19 mar. 1816), fino ad allora affidato al Genio militare, a un Corpo di ingegneri civili, inizialmente posto alle dipendenze del Primo segretario di guerra e marina. Questi compiti riguardavano i ponti, le strade e le acque.

Con il r.d. 3754 del 20 nov. 1859, il Corpo reale del genio civile fu sottoposto al Ministero dei lavori pubblici (istituito nel Regno di Sardegna con r.d. 795 del 22 ago. 1848) e i suoi uffici furono distinti fra ordinari, a servizio generale, che avevano giurisdizione nell'ambito provinciale, e uffici speciali, le cui competenze a volte abbracciavano più comprensori. Si costituirono così Uffici del genio civile in ogni circoscrizione provinciale.

La medesima legge ampliò le competenze del Corpo alle seguenti materie: strade ferrate, opere di costruzione e manutenzione dei porti, piani di ampliamento e abbellimento degli abitati, conservazione dei pubblici monumenti, costruzione, modifica e manutenzione di edifici pubblici, manutenzione ed esercizio dei telegrafi, direzione tecnica di miniere e cave.

Il r.d. 148 del 25 lug. 1861 dettò una prima organizzazione del Corpo reale del genio civile del Regno d'Italia, che applicava alle province del regno alcuni ordinamenti della legge piemontese del 1859.

Fece seguito nel 1863 un primo regolamento (r.d. 1599 del 13 dic. 1863) nel quale veniva confermata la distinzione in uffici speciali, da istituire con regio decreto in base a specifiche necessità, e uffici generali, con sede in ciascuna città capoluogo e divisi in sezioni per circoscrizione territoriale o parti determinate del servizio. In esso si dettavano anche le norme sul personale addetto; sulla formazione e tenuta degli atti e sui registri obbligatori; sull'archivio, distinto fra affari ultimati e affari in corso e in entrambe le parti diviso per circondari e distinto in "tante classi quanti sono i diversi rami

del servizio", oltre alla classe degli "affari diversi", che comprendeva personale, disposizioni di massima, affari misti, statistiche ed inventari. Nello stesso regolamento si stabiliva il ruolo di tramite degli uffici di Prefettura, anche se le relazioni fra uffici del Genio civile, amministrazioni provinciali e prefetto richiesero una puntualizzazione con un ulteriore decreto (r.d. 1614 del 20 dic. 1863).

La legislazione successiva, a partire dalla legge per l'unificazione amministrativa (L. 2248 del 20 mar. 1865, all. F "Legge sulle Opere pubbliche"), registrava le oscillazioni del dibattito sull'accentramento-decentramento, con una tendenza all'impegno prevalente dell'amministrazione statale rispetto a quello degli enti locali, e il dibattito si rispecchiava nelle numerose modifiche al regolamento susseguitesi fra il 1882 (cosiddetta "legge Baccarini", approvata con r.d. 874 del 5 lug. 1882) e il 1906 (testo unico 522 del 3 set. 1906).

Si ricordano, fra gli altri, i regolamenti del 1889 (r.d. 5997), del 1893 (r.d. 633) e del 1894 (r.d. 568) per le disposizioni dettagliate in materia di tenuta degli atti, che prevedevano la raccolta separata di tutti i disegni, piani e profili delle opere eseguite ed elencavano una serie di registri, allegandone il modello: un protocollo generale e un protocollo riservato per gli atti riservati e del personale, un repertorio degli atti sottoposti a registro e poi registri del personale, delle carte d'archivio, del materiale d'ufficio, dei dati statistici, delle osservazioni idrometriche, dei verbali di contravvenzione, delle spese e pagamenti, delle visite ordinarie e straordinarie, degli ordini del giorno (disposizioni ministeriali comunicate e controfirmate dal personale). L'organizzazione dell'archivio non differiva sostanzialmente da quella del regolamento del 1863, se non per la formazione di classi proprie per gli affari del personale, le disposizioni e istruzioni di massima, gli affari diversi (quelli che "non possono comprendersi in alcuna delle classi che hanno un oggetto determinato"), le statistiche e gli inventari.

Il Genio civile acquistò, così, un assetto istituzionale definitivo, da cui emerge, tra l'altro, la distinzione tra Uffici del Genio civile ordinari a servizio generale, quelli ripartiti per provincia, e Uffici speciali, per esempio, l'Ufficio per il Tevere e l'Agro Romano, l'Ufficio per le opere edilizie della capitale, l'Ufficio per il Po, l'Ufficio per il Reno, che si occupavano di servizi permanenti e straordinari.

Nel frattempo furono anche creati organismi intermedi fra Ministero dei lavori pubblici e Uffici del genio civile: gli Ispettorati compartimentali del 1893 e i sette Provveditorati alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole del 1925. Furono sottratte competenze in materia di ferrovie (1885, con l'istituzione dell'Ispettorato generale governativo sull'esercizio e sulla costruzione delle strade ferrate) e di strade statali (1928, con la creazione dell'ANAS); furono aumentati, nei primi decenni del Novecento, le attribuzioni nelle opere edilizie per conto dello Stato e l'intervento statale nella viabilità comunale e provinciale, nonché nell'edilizia popolare, sovvenzionata e convenzionata (1931). In particolare, gli uffici che si occupavano delle nuove costruzioni ferroviarie (dal 1926, con r.d. 548 del 25 mar. 1926) e quelli preposti alle opere marittime (dal 1953, con la L. 24 del 5 gen. 1953) furono sottratti al Genio civile e posti alle dipendenze delle rispettive Direzione generale per la viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie e Direzione generale delle opere marittime.

Durante la seconda guerra mondiale e nel periodo postbellico, agli Uffici del genio civile furono attribuite ulteriori competenze. In materia di danni bellici, furono seguiti i lavori di riparazione e di ricostruzione di opere pubbliche e private danneggiate o distrutte (L. 1543 del 20 ott. 1940) e furono

concessi aiuti finanziari a terzi per riparazione o ricostruzione dei loro beni (D.L. 261 del 10 apr. 1947, e norme successive). In materia di pubbliche calamità, le competenze vertevano su lavori atti a prevenire danni e lavori urgenti e necessari dopo la verifica del sinistro (D.L. 1010 del 12 apr. 1948, e norme successive).

Intanto, con il r.d. 287 del 2 mar. 1931, gli uffici ordinari del Genio civile furono organizzati in otto sezioni, rispettivamente denominate: servizio generale, derivazioni d'acqua e linee elettriche, opere idrauliche, bonifiche, opere stradali, opere marittime, opere edilizie, opere e servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità. Potevano essere istituite anche sezioni distaccate, sia dal punto di vista dell'ubicazione sul territorio, sia da quello delle competenze che, inizialmente concepite come dipendenze dell'Ufficio del genio civile competente per territorio, poterono in seguito essere considerate autonome. Per esempio, le dieci sezioni autonome del Genio civile per il servizio idrografico, che curavano la raccolta delle osservazioni idrografiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini, erano svincolate dagli Uffici del genio civile e dipendevano dalla IV Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Genio civile effettuava direttamente la progettazione delle opere, oppure dava il proprio giudizio tecnico a progetti redatti da enti pubblici o professionisti privati, indicando le eventuali modifiche da apportare ai fini dell'approvazione dell'opera. La realizzazione era gestita mediante diverse procedure: amministrazione diretta, cottimi, appalti, concessioni. Si occupava inoltre di espropriazioni e concessioni per derivazioni e utilizzo di acque pubbliche, e del controllo dei lavori eseguiti da altre amministrazioni o enti pubblici. Quale organismo tecnico, l'ufficio partecipava a commissioni istituite in sede locale su specifiche materie (bonifiche, assegnazione di alloggi, prezzi).

Nel secondo dopoguerra, i lavori di ricostruzione delle opere pubbliche furono finanziati per mezzo del D.L.L. 517 del 10 ago. 1945 a sollievo della disoccupazione, che raggiunse un tasso molto elevato a causa della perdita, nella guerra, degli impianti industriali.

In seguito all'urgenza e alle dimensioni del problema della ricostruzione, sorse l'esigenza di rendere più immediate e semplici le necessarie procedure burocratiche. Una soluzione fu il decentramento di alcune funzioni amministrative del Ministero dei lavori pubblici: con il D.L.L. 16 del 18 gen. 1945, si istituirono i Provveditorati alle opere pubbliche su base regionale. Contrariamente alle intenzioni del legislatore, che ne prevedeva il carattere transitorio, i Provveditorati andarono consolidandosi, finché il D.P.R. 1534 del 30 giu. 1955 conferì loro un assetto definitivo.

Da allora in poi gli Uffici del genio civile dipesero gerarchicamente e funzionalmente dai Provveditorati. La prassi tipica dell'esecuzione dei lavori pubblici prevedeva che al Ministero spettasse il momento della pianificazione, al Provveditorato il momento della vigilanza e del controllo (approvazione di progetti, forniture e prestazioni, attività di ispezione), al Genio civile la gestione della realizzazione dell'opera, nella fase progettuale ed esecutiva, nonché l'espletamento di tutte le competenze istruttorie e preparatorie. Il Provveditorato non era, comunque, un mero tramite tra il Ministero e il Genio civile. Alcuni lavori pubblici, infatti, non passavano per la competenza del Provveditorato, mentre altri non richiedevano l'intervento del Ministero. Le attribuzioni degli uffici del Genio civile, quindi, possono essere distinte in tecnico - esecutive, di vigilanza e amministrativo - contabili. Erano di competenza di altri organi centrali e decentrati la formulazione di programmi e il riconoscimento dei contributi

per la realizzazione dei lavori; gli Uffici del genio civile ne assolvevano l'attuazione mediante la progettazione, la direzione, la contabilizzazione e il collaudo.

Nel gennaio del 1972 una serie di undici decreti statali stabilì il trasferimento di molte competenze amministrative alle Regioni, a partire dal 1° aprile di quello stesso anno.

Il D.P.R. 8 del 15 gen. 1972, in particolare, riguardò il "trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici", interessando quindi l'Ufficio del Genio civile e il Provveditorato alle opere pubbliche.

La maggior parte delle competenze trasferite nel 1972 si riferisce, in particolare, alle opere pubbliche realizzate ai sensi di importanti leggi che, con le successive modifiche e integrazioni protrattesi sino all'inizio degli anni Settanta, diedero impulso alla ripresa dell'economia e delle opere pubbliche in Italia dopo la seconda guerra mondiale: la L. 647 del 10 ago. 1950, detta "legge sulle zone depresse", che favoriva la ricostruzione postbellica nelle zone che avevano subito l'occupazione tedesca, e la L. 589 del 3 ago. 1949, che concedeva provvidenze agli enti locali per la costruzione di opere pubbliche. Si parla quindi, principalmente, di opere eseguite a cura degli enti locali: opere stradali (non statali), edilizia scolastica e costruzione di altri edifici a cura dei Comuni e delle Province, opere igieniche.

Le opere di competenza residua dello Stato, invece, riguardarono tutti i lavori o le concessioni concernenti territori o beni demaniali: opere idrauliche compresa la polizia fluviale, opere di edilizia demaniale, concessioni per derivazioni di acque pubbliche e costruzione di impianti elettrici e idroelettrici. Erano competenze residue dello Stato, in base al decreto del 1972, anche le opere dipendenti da danni bellici e da pubbliche calamità di notevoli dimensioni.

Con DPR 616 del 24 lug. 1977, artt. 87 e 88, furono trasferite alle Regioni, a far data dal 1° gennaio 1978, tutte le competenze residue dello Stato in materia di lavori pubblici ("viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale"). Rimasero di competenza statale soltanto "l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti dello Stato per esigenze di servizio", oltre ad alcuni Uffici speciali del Genio civile.

AS-VT _Appendice fotografie del Genio Civile di Viterbo

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
1	<i>Danni di Guerra</i>	Acquapendente	1945/47	Lavori di riparazione ad immobili privati: fascicolo Biondi (4 foto)	52	52	1	1_4	–	–	1
1	<i>Danni di Guerra</i>	Acquapendente	1945/54	Lavori di riparazione ad immobili privati: fascicolo Peterson (1 foto)	62	62	2	5	–	–	2
1	<i>Danni di Guerra</i>	Acquapendente	1945/51	Lavori di riparazione ad immobili privati: fascicolo Ruspantini (2 foto)	64	64	2	6_7	–	–	3

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
1a) 1; b) 1	<i>Danni di Guerra</i>	Acquapendente	a) 1946/66; b) 1946/66	Contributi per nuove costruzioni: a) fascicolo Costantini (2 foto); b) riparazione casa parrocchiale, seminario (1 foto)	79	79	a) 3; b) 4	a) 8_9; b) 10	–	–	4
1	<i>Danni di Guerra</i>	Acquapendente	1950/58	Ricostruzione edificio "Opera Pia Bigerna" (1 negativo)	86	86	4	–	11	Il negativo 11 contiene 1 fotogramma	5
1	<i>Danni di Guerra</i>	Acquapendente	1957/63	Ricostruzione edificio "Opera Pia Bigerna" (11 foto)	87	87	5_7	12_22	–	–	6

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
1	<i>Danni di Guerra</i>	Bagnoregio	1945/52	Apprestamento di ricoveri per senza tetto: fascicolo Gaddi (3 foto)	92	92	7_8	23_25	–	–	7
1	<i>Danni di Guerra</i>	Bagnoregio	1946/69	Chiesa di S. Francesco a Civita (18 foto)	95	95	9_26	26_43	–	–	8
1 N.E.	<i>Danni di Guerra</i>	Bolsena	1944/56	Riparazione edifici pubblici e di culto (Chiesa di S. Maria del Giglio) (1 foto non estraibile)	107	107	–	–	–	Contiene 1 foto non estraibile	9

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
1 N.E.	<i>Danni di Guerra</i>	Bolsena	1944/75	Riparazione immobili privati (2 foto non estraibili)	108	108	–	–	–	Contiene 2 foto non estraibili	10
1	<i>Danni di Guerra</i>	Bolsena	1946/60	Riparazione immobili privati: fascicolo Cevolo (1 foto)	111	111	27	44	–	–	11
1	<i>Danni di Guerra</i>	Bolsena	1945/64	Riparazione immobili privati: fascicolo Monachello (1 foto)	114	114	27	45	–	–	12

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
1	<i>Danni di Guerra</i>	Bolsena	1945/77	Riparazione immobili privati: fascicolo Puri (2 foto)	115	115	28	46_47	–	–	13
1	<i>Danni di Guerra</i>	Celleno	1940/53	Lavori alla scuola elementare di Roccalvecce (1 foto)	159	159	29	48	–	–	14
1	<i>Danni di Guerra</i>	Civita Castellana	1945/74	Lavori di riparazione al campo sportivo (2 foto)	183	183	30	49_50	–	–	15

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
1	<i>Danni di Guerra</i>	Gradoli	1945/62	Abitazioni distrutte da mine tedesche: fascicolo Manni (1 foto)	210	210	31	51	–	–	16
1	<i>Danni di Guerra</i>	Gradoli	1945/62	Abitazioni distrutte da mine tedesche: fascicolo Manni (1 foto)	211	211	31	52	–	–	17
1	<i>Danni di Guerra</i>	Gradoli	1948/56	Riparazione di varie chiese (1 foto))	213	213	32	53	–	–	18

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
1	<i>Danni di Guerra</i>	Gradoli	1948/70	Riparazione immobili privati (3 foto)	214	214	32_33	54_56	–	–	19
1	<i>Danni di Guerra</i>	Grotte di Castro	1944/57	Crollo in via della Fratta (2 foto)	218	218	34	57_58	–	–	20
1	<i>Danni di Guerra</i>	Montalto di Castro	1948/56	Concessione di contributi statali a privati (4 foto)	241	241	35_36	59_62	–	–	21

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
1	<i>Danni di Guerra</i>	Montefiascone	1946/80	Contributi statali concessi a privati (1 foto)	263	263	37	63	–	–	22
1 N.E.	<i>Danni di Guerra</i>	Montefiascone	1950/63	Lavori di ricostruzione del Palazzo della Vicaria (6 foto non estraibili)	265	265	–	–	–	Contiene 6 foto non estraibili	23
1	<i>Danni di Guerra</i>	Onano	1948/50	Ricostruzione della chiesa parrocchiale di Santa Croce (1 foto)	285	285	38	64	–	–	24

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
1	<i>Danni di Guerra</i>	Onano	1948/56	Ricostruzione della chiesa parrocchiale di Santa Croce (3 foto)	290	290	39	65_67	–	–	25
1	<i>Danni di Guerra</i>	Orte	1945/54	Lavori di riparazione ad immobili privati: fascicolo Bonelli (2 foto)	297	297	40	68_69	–	–	26
1	<i>Danni di Guerra</i>	Orte	1945/51	Lavori di riparazione ad immobili privati: fascicolo Longhi (1 foto)	305	305	40	70	–	–	27

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
1	<i>Danni di Guerra</i>	Orte	1946/52	Lavori di riparazione ad immobili privati: fascicolo Massini (3 foto)	306	306	41	71_73	–	–	28
1	<i>Danni di Guerra</i>	Orte	1945/51	Lavori di riparazione ad immobili privati: fascicolo Riccardi (3 foto)	310	310	41_42	74_76	–	–	29
1	<i>Danni di Guerra</i>	Orte	1945/52	Arredamento delle scuole (3 foto)	314	314	43_45	77_79	–	–	30

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
1	<i>Danni di Guerra</i>	Orte	1946/55	Costruzione case per senza tetto (5 foto)	324	324	46_50	80_84	–	–	31
a) 1; b) 1	<i>Danni di Guerra</i>	Orte	a) 1948_57; b) 1948/57	Apprestamento di ricoveri per senza tetto: a) fascicolo Brugnolini (2 foto); b) fascicolo Nesta (3 foto)	329	329	a) 51; b) 51_52	a) 85_86; b) 87_89	–	–	32
a) 1; b) 1	<i>Danni di Guerra</i>	Orte	a) 1948/76; b) 1948/76	Ricostruzione immobili privati; a) fascicolo Orlandi (5 foto); b) fascicolo Orlandi (2 negativi)	330	330	a) 52_53; b) 53	a) 90_94	b) 95	Il negativo 95 contiene 2 fotogrammi	33

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
1	<i>Danni di Guerra</i>	Ronciglione	1946/54	Lavori di completamento del Duomo (1 foto)	356	356	55	96	–	–	34
1	<i>Danni di Guerra</i>	San Lorenzo Nuovo	1946/75	Apprestamento di ricoveri per senza tetto (4 foto)	374	374	57	97_100	–	–	35
1	<i>Danni di Guerra</i>	Soriano nel Cimino	1945/52	Riparazione della porta urbica e piazzetta antistante (6 foto)	381	381	59_61	101_106	–	–	36

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
a) 1; b) 1	<i>Danni di Guerra</i>	Soriano nel Cimino	a) 1946/58; b) 1946/58	Riparazione immobili privati: a) fascicolo Ranucci Antonio (1 foto); b) fascicolo Ranucci Alessandro (2 foto)	386	386	a) 62; b) 62	a) 107; b) 108_109	–	–	37
a) 1; b) 1	<i>Danni di Guerra</i>	Soriano nel Cimino	a) 1946/58; b) 1946/58	Riparazione immobili privati: a) fascicolo Ranucci Antonio (1 foto); b) fascicolo Ranucci Alessandro (2 foto)	386	386	a) 62; b) 62	a) 107; b) 108_109	–	–	38
2	<i>Danni di Guerra</i>	Sutri	1946/65	Apprestamento di ricoveri per senza tetto; fascicolo del Cavallo (1 foto)	403	403	1	1	–	–	39

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
a) 2; b) 2; c) 2	<i>Danni di Guerra</i>	Sutri	a) 1946/76; b) 1946/76; c) 1946/76	Apprestamento di ricoveri per senza tetto: a) fascicolo 9 (1 foto); b) fascicolo 13 (2 foto); c) fascicolo 14 (2 foto)	405	405	a) 1; b) 1; c) 2	a) 2; b) 3_4; c) 5_6	–	–	40
a) 2; b) 2	<i>Danni di Guerra</i>	Sutri	–	a) Lavori di riparazione all'Archivio Notarile (4 foto); b) lavori di riparazione all'Asilo Infantile (6 foto)	412	412	a) 3_4; b) 5_10	a) 7_10; b) 11_16	–	–	41
2	<i>Danni di Guerra</i>	Tarquinia	1946/60	Apprestamento di ricoveri per senza tetto; fascicolo Volpini (1 foto)	419	419	11	17	–	–	42

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
a) 2; b) 2	<i>Danni di Guerra</i>	Tarquinia	a) 1946/75; b) 1946/75	Contributi statali concessi a privati: a) fascicolo Stefanelli (4 foto); b) fascicolo Fattori (2 foto)	420	420	a) 11_12; b) 13_14	a) 18_21; b) 22_23	–	–	43
2	<i>Danni di Guerra</i>	Tarquinia	1949/56	Lavori di ricostruzione alla Colonia Marina (9 foto)	423	423	15_19	24_32	–	Le foto 24, 31,32 sono la Colonia Montana di S. Martino al Cimino, vedere la b.672	44
2	<i>Danni di Guerra</i>	Tarquinia	–	Riparazioni all'edificio scolastico (3 foto)	427	427	19_20	33_35	–	–	45

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
2 N.E.	<i>Danni di Guerra</i>	Tuscania	1946/55	Riparazioni di vari edifici, sgombero macerie e puntellatura, resti torre civica crollata (7 foto non estraibili)	432	432	–	–	–	Contiene 7 foto non estraibili	46
2	<i>Danni di Guerra</i>	Tuscania	1946/55	Apprestamento di ricoveri per senza tetto (2 foto)	433	433	21	36_37	–	–	47
a) 2; b) 2	<i>Danni di Guerra</i>	Valentano	a) 1945/74; b) 1945/74	a) Costruzione ponticello sulla strada Valentano-Lago di Mezzano (1 foto); b) fognature in località Felceti (8 foto)	434	434	a) 22; b) 23_30	a) 38; b) 39_46	–	–	48

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
2	<i>Danni di Guerra</i>	Valentano	1946/56	Lavori di riparazione alla Chiesa di S. Maria (16 foto)	436	436	31_46	47_62	–	–	49
2	<i>Danni di Guerra</i>	Vejano	1944/62	Concessione di contributi statali a privati: fascicolo Pietrini (2 foto)	442	442	47	63_64	–	–	50
2	<i>Danni di Guerra</i>	Vetralla	1935/69	Riparazione al fabbricato Tonti (1 foto)	454	442	48	65	–	–	51

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
2	<i>Danni di Guerra</i>	Vetralla	1944/53	Apprestamento di ricoveri per senza tetto (4 foto)	462	462	49_52	66_69	–	–	52
2	<i>Danni di Guerra</i>	Vetralla	1949/56	Lavori alla Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo (1 foto)	484	484	53	70	–	Erroneamente denominata Chiesa di S. Andrea	53
a) 2; b) 2	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	a) 1919/76; b) _	Rifacimento fabbricati in via della Pettinara (4 foto); b) contiene, inoltre, 4 negativi di località sconosciuta	495	495	a) 53_55; b) 55	a) 71_74	b) 75	Il negativo 75 contiene 4 fotogrammi	54

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
2 N.E.	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1932/55	Sistemazione di vie e piazze, tra cui la strada nel quartiere Buon Pastore ai Cappuccini (4 foto non estraibili)	496	496	–	–	–	Contiene 4 foto non estraibili	55
2	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1933/71	Riparazioni a vie e piazze (4 foto)	497	497	56_57	76_79	–	–	56
a) 2; b) 2	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	a) 1934/66; b) 1934/66	a) Pavimentazione in via del Pavone e in via del Repuzzolo (9 foto); b) costruzione di case salubri (2 foto)	501	501	a) 58_62; b) 63_64	a) 80_88; b) 89_90	–	–	57

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
2	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1944/51	Riparazione al penitenziario di S. Maria in Gradi (12 foto)	518	518	65_72	91_102	–	–	58
3	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1944/62	Lavori di riparazione alle mura castellane (31 foto di cui 25 non estraibili)	522	522	1_5	1_6	–	Contiene 25 foto non estraibili	59
3	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1944/72	Riparazione carcere S. Maria in Gradi (9 foto)	528	528	6_10	7_15	–	–	60

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
3	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1944/77	Contributi statali concessi a privati, fascicolo Zuccherificio (4 foto)	531	531	10_12	16_19	–	–	61
3	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/59	Contributi statali concessi a privati: fascicolo Lista (2 foto)	563	563	13_14	20_21	–	–	62
3	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/60	Contributi statali concessi a privati: fascicolo Signorelli (3 foto)	567	567	15_16	22_24	–	–	63

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
3	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/62	Contributi statali concessi a privati: fascicolo Porciani (6 foto)	568	568	16_19	25_30	–	–	64
3	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/59	Contributi statali concessi a privati: fascicolo Serranti (2 foto)	570	570	19_20	31_32	–	–	65
3	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/65	Riparazione mura castellane di varie zone (137 foto): da foto 33_44 tratto tra Porta Fiorita e Porta del Carmine, fra Porta del Carmine e Porta Faul; da foto 45_64 tratto Porta Faul fra casa curia vescovile e ripristino, e riapertura Porta Faul; da foto 65_92 tratto via della Fortezza; da 93_99 tratto Porta del Carmine; da 100_120 tratto Porta S. Pietro, via dei Giardini; da 121_169 tratto mura castellane	571	571	20_54	33_169	–	–	66

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
3	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/74	Riparazione fabbricato sito in via Garibaldi di proprietà Gorziglia (7 foto)	575	575	55_58	170_176	–	–	67
a) 3; b) 3	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	a) 1945/74; b) 1945/74	Riparazione immobili privati: a) fascicolo Bonaccelli (4 foto); b) fascicolo Delle Monache (5 foto)	576	577	a) 58_61; b) 62_66	a) 177_180; b) 181_185	–	–	68
4	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/75	Riparazione immobili privati diversi (14 foto)	580	581	1_7	1_14	–	–	69

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
4	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1946/49	Monastero di S.Rosa, inerenti il Conservatorio (4 foto)	589	590	8	15	–	La foto è un'immagine tratta da un libro di autore sconosciuto	70
4	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1946/51	Riparazione Monastero della Duchessa (1 foto)	592	593	8	16	–	–	71
4	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1946/51	Riparazione del Monastero di S. Maria del Paradiso (1 foto)	595	596	9	17	–	–	72

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
4	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1946/52	Lavori inerenti il restauro della Cattedrale e del Palazzo Vescovile (98 foto)	596	597	10_102	18_115	–	–	73
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1946/62	Rifacimento vie e loro pavimentazione, zona di S. Francesco (5 foto)	607	608	1_3	1_5	–	–	74
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1947/74	Ricostruzione immobili in via Matteotti (1 foto)	626	627	3	6	–	–	75

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1948/75	Ricostruzione immobili privati; fascicolo Lucchetti (2 foto)	635	636	4	7_8	–	–	76
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1948/81	Recupero crediti dello Stato, ditte diverse (1 foto)	637	638	5	9	–	–	77
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1949/55	Sistemazione facciata Palazzo Grandori verso via S. Francesco e piazza della Rocca (16 foto)	643	644	6_20	10_25	–	–	78

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1949/55	Vista dall'alto del Palazzo Papale (1 foto)	644	645	21	26	–	–	79
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1949/55	Riparazioni di fognature e pavimentazioni (11 foto)	646	647	22_32	27_37	–	–	80
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1949/56	Costruzione alloggi popolari (3 foto)	647	648	33_35	38_40	–	–	81

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1949/61	Riparazione della chiesa e della casa canonica di S. Sisto (2 foto e 2 foto non estraibili)	649	650	36_37	41_42	–	–	82
a) 5; b) 5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	a) 1949/70; b) 1949/70	Contributi statali concessi a privati: a) fascicolo Merlani (4 foto); b) fascicolo Nocilli (3 foto)	651	652	a) 38_40; b) 40_41	a) 43_46; b) 47_49	–	–	83
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1950/53	Lavori di ricostruzione al Teatro dell'Unione (1 foto)	657	658	42	50	–	–	84

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1950/68	Contributi statali concessi a privati: fascicolo Bastianini (3 foto)	660	661	42_43	51_53	–	–	85
a) 5; b) 5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	a) 1951/54; b) 1951/54	Completamento lavori: a) Palazzo Santoro (6 foto); b) Ospizio dei Vecchi di S. Carlo (3 foto)	661	662	a) 44_49; b) 50_52	a) 54_59; b) 60_62	–	–	86
a) 5; b) 5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1951/60	Contiene (1 foto non estraibile)	664	665	–	–	–	Contiene 1 foto non estraibile	87

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1952/54	Lavori di riparazione al Teatro dell'Unione (1 foto)	665	666	53	63	–	–	88
a) 5; b) 5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	a) 1952/56; b) 1952/56	Lavori di riparazione: a) Palazzo della Prefettura (2 foto); b) Monastero della Visitazione (16 foto e 8 negativi)	668	669	a) 54_55; b) 56_65	a) 64_65; b) 66_81	b) 82	Il negativo 82 contiene 8 fotogrammi	89
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1953/68	Contributi statali concessi a privati: fascicolo Merlani (2 foto)	670	671	65	83_84	–	–	90

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1954	Ricostruzione Colonia Montana a S. Martino (10 foto)	671	672	65_74	85_94	–	Vedere la b.423 per aggiungere foto alla Comunità Montana di S.Martino al Cimino	91
5	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1955/59	Lavori di sistemazione e straordinaria manutenzione alla Cattedrale di S. Lorenzo (3 foto)	672	673	75_77	95_97	–	–	92
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1956/60	Progetto ripristino acquedotto del Monastero della Visitazione (2 foto)	674	675	1	1_2	–	–	93

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1959/62	Ricostruzioni ed opere pastorali della parrocchia dei SS. Faustino e Giovita (9 foto)	675	676	2_9	3_11	–	–	94
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1959/64	Riparazioni alla casa penale di Gradi e lavori di manutenzione ordinaria (14 foto, 1 foto sparita e 4 negativi)	676	677	10_14	12_26	27	La foto 12 è mancante. Il negativo 27 contiene 4 fotogrammi	95
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/51	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Achilli (1 foto)	678	679	15	28	–	–	96

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/56	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Belli (4 foto)	680	681	17	32_35	–	–	97
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1947/61	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Agostini (3 foto)	679	680	15_16	29_31	–	–	98
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1954_63	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Battaglia (7 foto)	683	684	18_20	36_42	–	–	99

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
a) 6; b) 6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	a) 1945/56; b) 1945/56	Lavori di riparazione immobili privati: a) fascicolo Bastianini (1 foto); b) fascicolo Biagioli (1 foto)	685	686	a) 20; b) 21	a) 43; b) 44	–	–	100
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1947/56	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Bertarelli (1 foto)	686	687	21	45	–	–	101
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/53	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Chiodo (1 foto)	690	691	22	46	–	–	102

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1946/62	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Camera di Commercio (17 foto)	691	692	22_30	47_63	–	–	103
a) 6; b) 6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	a) 1945/57; b) 1945/57	Lavori di riparazione immobili privati: a) fascicolo Chiavarella (1 foto); b) fascicolo Cianeì (2 foto)	692	693	a) 31; b) 31_32	a) 64; b) 65_66	–	–	104
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1948/59	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Catoni (1 foto)	693	694	32	67	–	–	105

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1946/52	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Dusmet, Villa Lante (2 foto)	698	699	33_34	68_69	_	La foto 69 è mancante	106
a) 6; b) 6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	a) 1948/59; b) 1948/59	Lavori di riparazione immobili privati: a) fascicolo De Silvestri (2 foto); b) fascicolo Ercoli (1 foto)	702	703	a) 35; b) 36	a) 70_71; b) 72	_	_	107
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/57	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Forieri (1 foto)	704	705	36	73	_	_	108

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/57	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Ferri (2 foto)	707	708	37	74_75	–	–	109
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1946/54	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Giannini (1 foto)	708	709	38	76	–	–	110
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/63	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Ginebri (2 foto)	709	710	38_39	77_78	–	–	111

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/56	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Gasbarri (3 foto)	712	713	39_40	79_81	–	–	112
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1946/74	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Lupi (3 foto)	714	715	41_43	82_84	–	–	113
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/76	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Luzzi (4 foto)	715	716	44_46	85_88	–	–	114

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
a) 6; b) 6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	a) 1945/59; b) 1945/59	Lavori di riparazione immobili privati: a) fascicolo Mancinelli (1 foto); b) fascicolo Matteucci (2 foto)	717	718	a) 46; b) 47	a) 89; b) 90_91	–	–	115
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/54	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Marconi (2 foto)	721	722	48	92_93	–	–	116
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/57	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Piergiovanni (3 foto)	726	727	49_51	94_96	–	–	117

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1948/50	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Vergati (2 foto)	747	748	52_53	97_98	–	–	118
6	<i>Danni di Guerra</i>	Viterbo	1945/52	Lavori di riparazione di immobili privati: fascicolo Vergati (3 foto)	748	749	53_54	99_101	–	–	119
6	<i>Danni di Guerra</i>	Amministrazione Provinciale	1944/53	Ricostruzione di ponticelli stradali, del ponte-viadotto Felice Borghese (4 foto)	756	757	55_56	102_105	–	Le pagine 55 sono 2 e la foto 102 si trova nella prima pagina	120

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
6	Danni di Guerra	Amministrazione Provinciale	1945/61	Riparazioni alla strada Flaminia-Viterbese (9 foto)	780	781	57_61	106_114	–	–	121
6	Danni di Guerra	Amministrazione Provinciale	1948/52	Ricostruzione ponte strada provinciale Falisca e del ponte di ferro sul torrente Vicano sulla strada Ronciglione-Caprarola (8 foto e 3 negativi)	785	786	61_65	115_122	123	Il negativo 123 contiene 3 fotogrammi	122
a) 6; b) 6	Danni di Guerra	Amministrazione Provinciale	a) 1949/56; b) 1949/56	a) Riparazione strada consortile tra Castel S.Elia e Nepi (13 foto); b) sistemazione strada Tuscania-Tarquinia (16 foto)	786	787	a) 66_72; b) 72_76	a) 124_136; b) 137_152	–	–	123

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
7	<i>Edilizia Generale</i>	Acquapendente	1950/57	Riparazione immobile privato: proprietà di Pelo Filomena (1 foto)	813	814	1	1	–	–	124
7	<i>Edilizia Generale</i>	Acquapendente	1956/59	Costruzione al rustico opere pastorali parrocchia di S. Giovanni Battista in Centeno (2 foto)	816	817	2_3	2_3	–	–	125
7	<i>Edilizia Generale</i>	Acquapendente	1956/63	Lavori di somma urgenza strada Acquapendente-Trevinano (44 foto)	817	818	4_38	4_47	–	–	126

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
7	<i>Edilizia Generale</i>	Acquapendente	1957/61	Consolidamento abitato Trevinano (22 foto)	819	820	38_45	48_69	–	La foto 68 è composta dall'unione di 3 fotogrammi La foto 69 è composta da 2 fotogrammi	127
7	<i>Edilizia Generale</i>	Bagnoregio	1946/69	Consolidamento abitato (3 foto)	839	840	49_48	70_72	–	–	128
7	<i>Edilizia Generale</i>	Bagnoregio	1947/67	Consolidamento abitato di Civita e versante Nord di Bagnoregio (38 foto)	841	842	49_58	73_110	–	–	129

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
8	<i>Edilizia Generale</i>	Bagnoregio	1952/64	Trasferimento abitato di Civita nella zona di S Francesco (40 foto)	847	848	1_25	1_40	–	–	130
a) 8; b) 8	<i>Edilizia Generale</i>	Bagnoregio	a) 1954/71; b) 1954/71	a) Consolidamento abitato (10 foto, 13 negativi); b) costruzione briglie sul fosso Cirineo tra Civita di Bagnoregio e Lubriano (6 foto)	849	850	a) 26_29; b) 30_31	a) 41_50; b) 52_57	a) 51	Il negativo 51 contiene 13 fotogrammi	131
a) 8; b) 8	<i>Edilizia Generale</i>	Bagnoregio	a) 1957/63; b) 1957/63	a) Consolidamento campanile della Chiesa di S. Donato a Civita (6 foto); b) costruzione passerella per Civita (12 foto)	852	853	a) 33_38; b) 38/1_38/4	a) 58_63; b) 63/1_63/12	–	–	132

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
8	<i>Edilizia Generale</i>	Bagnoregio	1957/65	Consolidamento rupe di Civita col sistema elettrosmotico (17 foto)	853	854	39_48	64_80	–	–	133
8	<i>Edilizia Generale</i>	Bagnoregio	1957/70	Sistemazione della strada corta per Montefiascone e immagini riguardanti il restauro della Chiesa di SS. Andrea e Bonaventura a Bagnoregio (17 foto e 3 foto non estraibili)	854	855	48_55	81_98	–	Contiene 3 foto non estraibili	134
8	<i>Edilizia Generale</i>	Bagnoregio	1959/61	Demolizione Palazzo Arcangeli	856	857	56_77	99_120	–	–	135

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
9	<i>Edilizia Generale</i>	Bagnoregio	1962/69	Lavori di costruzione del ponte di collegamento con Civita (15 foto)	858	859	1_4	1_15	_	_	136
9	<i>Edilizia Generale</i>	Bagnoregio	1965/70	Consolidamento abitato di Bagnoregio Civita e Lubriano (15 foto)	859	860	4_12	16_30	_	_	137
9_10	<i>Edilizia Generale</i>	Barbarano Romano	1950/56	Costruzione strada Barbarano-Bieda (114 foto e 3 negativi)	865	866	9) 13_96; 10) 1_27	9) 31_116; 10) 1_28	10) 29	Il negativo 29 contiene 3 fotogrammi	138

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
10	<i>Edilizia Generale</i>	Barbarano Romano	1953/56	Strada Barbarano-Blera (7 foto)	867	868	27_31	30_36	–	–	139
10	<i>Edilizia Generale</i>	Barbarano Romano	1958/68	Costruzione strada Barbarano-Vetralla detta delle "Quercete" (57 foto)	869	870	32_51	37_93	–	–	140
10	<i>Edilizia Generale</i>	Barbarano Romano	1960/64	Lavori di integrazione dell'acquedotto (16 foto)	870	871	51_57	94_109	–	–	141

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
10	<i>Edilizia Generale</i>	Bassano in Teverina	1953/72	Consolidamento abitato (11 foto)	876	877	1_3	1_11	_	_	142
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bassano in Teverina	1957/63	Lavori per il ripristino del transito sulla strada Belvedere mediante la costruzione di un muro di sostegno (12 foto)	877	878	3_6	12_23	_	_	143
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bassano Romano	1952/64	Riparazione danni alluvionali lungo la via Maria Lucia (7 foto)	887	888	6_8	24_30	_	_	144

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bassano Romano	1952/65	Consolidamento abitato lato est di Bassano e Sutri (7 foto)	888	889	8_10	31_37	–	–	145
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bolsena	1926/71	Danni alluvionali (10 foto)	915	916	10_12	38_47	–	–	146
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bolsena	1938/69	Demolizione sperone castello medievale (11 foto e 8 non estraibili)	918	919	13_23	48_59	–	La foto 59 descrive i lavori di ripristino del muro di sostegno in via Guglielmo Marconi, nei pressi di piazza Monaldeschi. Contiene 8 foto non estraibili.	147

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bolsena	1956/65	Restauro al Palazzo del Cardinale Teodorico Ranieri (6 foto)	928	929	25_30	60_65	–	Nel documento è erroneamente scritto il Palazzo del Cardinale Federico Ranieri	148
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bolsena	1958/66	Ripristino del flusso nel collettore che sbocca nel lago di Bolsena (17 foto)	929	930	31_35	66_82	–	–	149
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bomarzo	1930/60	Relazione geologica sulle frane (5 foto non estraibili)	938	939	35	83	–	Contiene 5 foto non estraibili	150

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bomarzo	1932/70	Consolidamento abitato (15 foto)	939	940	35_40	84_98	–	–	151
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bomarzo	1951/70	Consolidamento centro abitato (4 foto)	942	943	41-44	99_102	–	–	152
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bomarzo	1953/60	Consolidamento abitato (24 foto)	944	945	45/66	103_126	–	–	153

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
11	<i>Edilizia Generale</i>	Bomarzo	1957/63	Consolidamento Palazzo Orsini e campanile Chiesa di S. Maria Assunta	946	947	67_70	127_130	_	_	154
11	<i>Edilizia Generale</i>	Canino	1951/59	Ampliamento e adattamento acquedotto di S.Moro (2 foto)	966	967	71_72	131_132	_	_	155
12	<i>Edilizia Generale</i>	Canino	1963/68	Alveo fiume Fiora in diverse località (24 foto)	968	969	1_24	1_24	_	_	156

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
12	<i>Edilizia Generale</i>	Capranica	1915/67	Danni del 1915; consolidamento abitato (5 foto)	984	985	25_29	25_29	–	–	157
12	<i>Edilizia Generale</i>	Capranica	1933/61	Consolidamento abitato (25 foto)	985	986	30_49	30_54	–	–	158
12	<i>Edilizia Generale</i>	Capranica	1947/68	Consolidamento abitato (8 foto)	986	987	51_58	55_62	–	La pagina 50 è priva di foto	159

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
12	<i>Edilizia Generale</i>	Caprarola	1947/62	Manutenzione Palazzo Farnese e lavori di consolidamento (28 foto)	998	999	59_86	63_90	–	–	160
12	<i>Edilizia Generale</i>	Caprarola	1949/57	Manutenzione acquedotto Farnese (17 foto; accluse sul libretto delle misure 7 e 5 foto non estraibili)	1002	1003	87_95	91_107	–	Accluse sul libretto delle misure 7 foto e 5 foto non estraibili	161
13	<i>Edilizia Generale</i>	Caprarola	1950/64	Consolidamento lato est abitato (8 foto)	1004	1005	1_8	1_8	–	–	162

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
13	<i>Edilizia Generale</i>	Caprarola	1951/61	Lavori di consolidamento abitato e di Palazzo Farnese (53 foto)	1007	1008	9_46	9_61	_	_	163
13	<i>Edilizia Generale</i>	Caprarola	1951/64	Consolidamento abitato lavori in via Pasquarla e Corsica (15 foto)	1008	1009	47_61	62_76	_	_	164
13	<i>Edilizia Generale</i>	Caprarola	1953/57	Cantieri scuola: trasformazioni dell'Orfanotrofio (5 foto)	1013	1014	62_66	77_81	_	_	165

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
N.E.	<i>Edilizia Generale</i>	Caprarola	1953/59	Strada provinciale Caprolatta e ponte S.Teresa (19 foto non estraibili)	1014	1015	67	82	–	Contiene 19 foto non estraibili	166
13	<i>Edilizia Generale</i>	Caprarola	1956/61	Perizia lavori di manutenzione ordinaria al Palazzo Farnese (35 foto e 20 non estraibili)	1015	1016	67_89	83_117	–	Contiene 20 foto non estraibili. La foto 104 è composta da 2 fotogrammi. Le foto 95, 105, 106, 107, 108 sono composte da 3 fotogrammi	167
13	<i>Edilizia Generale</i>	Caprarola	1957/58	Riattivazione transito provvisorio e acquedotto in via F. Nicolai (8 foto)	1017	1018	89_93	118_125	–	–	168

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
14	<i>Edilizia Generale</i>	Castel Sant'Elia	1959/65	Stati di avanzamento strada per Civita Castellana (7 foto)	1040	1041	1_4	1_7	–	–	169
14	<i>Edilizia Generale</i>	Castel Sant'Elia	1961	Costruzione strada per Civita Castellana (35 foto)	1041	1042	4_21	8_42	–	–	170
14	<i>Edilizia Generale</i>	Castel Sant'Elia	1962/74	Completamento tronco stradale con la basilica e il cimitero (41 foto)	1044	1045	22_42	43_83	–	–	171

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
14	<i>Edilizia Generale</i>	Castiglione in Teverina	1938/62	Consolidamento abitato e di Sermugnano (47 foto)	1047	1048	43_86	84_131	_	La foto 84 è mancante	172
15	<i>Edilizia Generale</i>	Castiglione in Teverina	1953/65	Consolidamento Chiesa di S.Maria della Neve (1 foto)	1052	1053	1	1	_	_	173
15	<i>Edilizia Generale</i>	Castiglione in Teverina	1953/69	Lavori di consolidamento abitato e di quello di Sermugnano (6 foto)	1053	1054	1_4	2_7	_	_	174

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
15	<i>Edilizia Generale</i>	Castiglione in Teverina	1954/64	Ampliamento e sistemazione del Palazzo Comunale (5 foto)	1055	1056	4_6	8_12	–	–	175
15	<i>Edilizia Generale</i>	Celleno	1935/78	Riparazioni strade comunali, danni alluvionali (6 foto)	1061	1062	7_9	13_18	–	–	176
15	<i>Edilizia Generale</i>	Celleno	1948/58	Trasferimento abitato (7 foto)	1062	1063	10_13	19_25	–	–	177

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
15	<i>Edilizia Generale</i>	Celleno	1954/58	Edificio Scuola Elementare e costruzione alloggi popolari (6 foto)	1063	1064	13_17	26_31	–	–	178
15	<i>Edilizia Generale</i>	Celleno	1955/57	Trasferimento abitato (6 foto)	1064	1065	18_23	32_37	–	Nelle foto 32,33,34,35,36,37 sul retro (o lato v), vengono citati i ritrovamenti di bombe e altri residuati bellici rinvenuti durante i lavori di scavo	179
15	<i>Edilizia Generale</i>	Cellere	1924/49	Opere igieniche e varie (2 foto)	1071	1072	23_24	38_39	–	Nella foto 38 è raffigurata la fontana principale in piazza Umberto 1° Nella foto 39 è rappresentato il serbatoio dell'acquedotto	180

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
15	<i>Edilizia Generale</i>	Cellere	1937/76	Costruzione strada esterna all'abitato (24 foto e 3 negativi)	1072	1073	24_42	40_63	64	Nella foto 38 è raffigurata la fontana principale in piazza Umberto 1° Nella foto 39 è rappresentato il serbatoio dell'acquedotto	181
15	<i>Edilizia Generale</i>	Cellere	1950/59	Consolidamento abitato, strada per Piansano (11 foto)	1077	1078	43_48	65_75	_	_	182
15	<i>Edilizia Generale</i>	Civita Castellana	1945/73	Ponte sul rio Fratta (1 foto)	1091	1092	48	76	_	_	183

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
15	<i>Edilizia Generale</i>	Civita Castellana	1946/63	Edificio scolastico (10 foto)	1092	1093	49_58	77_86	–	–	184
15	<i>Edilizia Generale</i>	Civita Castellana	1956/59	Costruzione al rustico della Chiesa e delle opere pastorali di S.Luigi Gonzaga in località Sassacci (4 foto e 2 foto non estraibili)	1098	1099	59_62	87_90	–	Contiene 2 foto non estraibili	185
16	<i>Edilizia Generale</i>	Civitella D'Agliano	1952/70	Consolidamento abitati di Civitella e S.Michele (8 foto)	1111	1112	1_5	1_8	–	–	186

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
a) 16; b) 16	<i>Edilizia Generale</i>	Corchiano	1923/70	a) Strada per Civita Castellana e Vignanello (23 foto); b) ponte sul rio Fratta (1 foto)	1118	1119	a) 6_17; b) 17	a) 9_30, 32; b) 31	–	–	187
16	<i>Edilizia Generale</i>	Corchiano	1929/68	Restauro Chiesa S.Maria del Rosario (42 foto)	1120	1121	18_38	33_74	–	Consultare la foto 81 collocata nella b.1126 ex 1127, che riguarda il restauro della Chiesa di S. Maria del Rosario	188
16	<i>Edilizia Generale</i>	Corchiano	1954/68	Costruzione strada Corchiano-Civita Castellana-Vignanello (6 foto)	1125	1126	39_41	75_80	–	–	189

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
16	<i>Edilizia Generale</i>	Corchiano	1959/63	Ponte sul rio Fratta (11 foto e 1 foto erroneamente collocata)	1126	1127	42_53	81_92	—	La foto 81 è collocata erroneamente in questa busta. In realtà, dovrebbe essere nella b.1120 ex 1121, che riguarda il restauro della Chiesa di S.Maria del Rosario	190
16	<i>Edilizia Generale</i>	Fabrica Di Roma	1897/1961	Consolidamento abitato (13 foto)	1128	1129	54_66	93_105	—	—	191
17	<i>Edilizia Generale</i>	Fabrica Di Roma	1957/66	Costruzione acquedotto (14 foto)	1134	1135	1_8	1_14	—	—	192

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
17	<i>Edilizia Generale</i>	Fabrica Di Roma	1960/61	Ripristino transito via della Fontanella (2 foto)	1135	1136	9_10	15_16	–	–	193
17	<i>Edilizia Generale</i>	Farnese	1955/72	Lavori di consolidamento Chiesa di S. Rocco (5 foto)	1144	1145	11_15	17_21	–	–	194
17	<i>Edilizia Generale</i>	Gallese	1933/70	Costruzione acquedotto, sbarramento di Ponte Felice (94 foto)	1151	1152	16_93	22_115	–	–	195

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
18	<i>Edilizia Generale</i>	Gallese	1955/67	Consolidamento abitato (16 foto e 1 negativo)	1154	1155	1_11	1_16	17	Il negativo 17 è composto da 1 fotogramma	196
18	<i>Edilizia Generale</i>	Graffignano	1908/70	Consolidamento abitato (4 foto)	1163	1164	11_13	18_21	_	_	197
18	<i>Edilizia Generale</i>	Graffignano	1956/70	Lavori di consolidamento della frazione di Sipicciano (3 foto)	1173	1174	14_16	22-24	_	_	198

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
18	<i>Edilizia Generale</i>	Grotte Di Castro	1921/62	Consolidamento abitato strada Pian di Stella (3 foto)	1180	1181	17_18	25_27	–	–	199
18	<i>Edilizia Generale</i>	Grotte Di Castro	1947/57	Consolidamento abitato (3 foto)	1193	1194	19_21	28_30	–	–	200
18	<i>Edilizia Generale</i>	Grotte Di Castro	1949/61	Consolidamento abitato (18 foto)	1195	1196	22_31	31_48	–	–	201

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
18	<i>Edilizia Generale</i>	Grotte Di Castro	1950/66	Consolidamento abitato (5 foto)	1196	1197	32_36	49-53	–	–	202
18	<i>Edilizia Generale</i>	Grotte Di Castro	1955/62	Costruzione di case salubri (4 foto)	1200	1201	37_40	54_57	–	–	203
18	<i>Edilizia Generale</i>	Ischia Di Castro	1953/66	Consolidamento abitato (17 foto)	1215	1216	41_49	58-74	–	–	204

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
18	<i>Edilizia Generale</i>	Ischia Di Castro	1959/68	Consolidamento abitato (34 foto)	1219	1220	49_68	75_108	–	–	205
19	<i>Edilizia Generale</i>	Latera	1952/71	Consolidamento abitato, sistemazione strade interne (34 foto)	1227	1228	1_9	1_34	–	–	206
19 N.E.	<i>Edilizia Generale</i>	Lubriano	1901/1975	Ponte sul fosso Lubriano (6 foto non estraibili)	1235	1236	10	35	–	Contiene 6 foto non estraibili	207

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
19	<i>Edilizia Generale</i>	Lubriano	1948/54	Consolidamento abitato (1 foto)	1239	1240	11	36	–	–	208
19 N.E.	<i>Edilizia Generale</i>	Lubriano	1956/61	Ponte sul fosso Lubriano (3 foto non estraibili)	1244	1245	12	37	–	Contiene 3 foto non estraibili	209
19	<i>Edilizia Generale</i>	Marta	1898/1971	Consolidamento abitato (11 foto)	1246	1247	13_23	38_48	–	–	210

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
19	<i>Edilizia Generale</i>	Marta	1945/67	Danni alluvionali (6 foto)	1248	1249	24_27	49_54	–	–	211
19	<i>Edilizia Generale</i>	Marta	1955/60	Consolidamento abitato nella via del Fossaccio (9 foto)	1253	1254	27_31	55_63	–	–	212
19	<i>Edilizia Generale</i>	Montalto Di Castro	1904/70	Costruzione acquedotto per la marina (3 foto)	1260	1261	33_35	64_66	–	–	213

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
19	<i>Edilizia Generale</i>	Montalto Di Castro	1933/71	Sistemazione fiume Fiora e Valle del lago di Vulci (24 foto)	1263	1264	36_44	67_90	–	–	214
19	<i>Edilizia Generale</i>	Montalto Di Castro	1950/58	Sistemazione acquedotto (3 foto e 4 foto non estraibili)	1268	1269	45_48	91_94	–	Contiene 4 foto non estraibili	215
19 N.E.	<i>Edilizia Generale</i>	Montalto Di Castro	1957/65	Costruzione da parte dell'Ente Maremma della strada del "Quartaccio", "Voltone" e della "Macchia" (9 foto non estraibili)	1273	1274	49	95	–	Contiene 9 foto non estraibili	216

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
19 N.E.	<i>Edilizia Generale</i>	Montefiascone	1948/52	Sistemazione degli acquedotti del Cimino e di quello del lago (15 foto non estraibili)	1278	1279	49	96	–	Contiene 15 foto non estraibili	217
19	<i>Edilizia Generale</i>	Montefiascone	1949/61	Consolidamento abitato (1 foto)	1279	1280	51	97	–	–	218
a) 19; b) 19	<i>Edilizia Generale</i>	Montefiascone	a) 1949/69; b) 1949/69	a) Sistemazione acquedotto del Cimino e del lago (8 foto); b) riparazione stabile proprietà Pieretti (6 foto)	1280	1281	a) 52_59; b) 60_65	a) 98_105; b) 106_111	–	–	219

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
19	<i>Edilizia Generale</i>	Montefiascone	1951/57	Asilo infantile (3 foto)	1282	1283	66_67	112_114	_	_	220
19	<i>Edilizia Generale</i>	Montefiascone	1955/59	Demolizione e puntellature nel quartiere Borgheriglia (12 foto)	1287	1288	68-71	115_126	_	_	221
19	<i>Edilizia Generale</i>	Montefiascone	1955/68	Consolidamento abitato (11 foto)	1290	1291	71_75	127_137	_	_	222

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
19	<i>Edilizia Generale</i>	Montefiascone	1958/62	Restauro e conservazione della chiesa inferiore della Cattedrale di S. Margherita (32 foto e 22 negativi)	1295	1296	75_84	138_169	170	Il negativo 170 contiene 22 fotogrammi	223
20	<i>Edilizia Generale</i>	Monte Romano	1886/1972	Costruzione acquedotto (9 foto))	1304	1305	1_7	1_9	_	_	224
20	<i>Edilizia Generale</i>	Monterosi	1952/64	Costruzione edificio scolastico (14 foto)	1319	1320	7_11	10_23	_	_	225

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
20	<i>Edilizia Generale</i>	Nepi	1955/64	Lavori alla chiesa del Monastero di S.Bernardo (10 foto)	1329	1330	11_13	24_33	–	–	226
20	<i>Edilizia Generale</i>	Nepi	1958/62	Costruzione acquedotto (30 foto)	1330	1331	13_21	34_63	–	–	227
20	<i>Edilizia Generale</i>	Onano	1920/38	Lavori di restauro per i danni provocati dal terremoto del 1919 (4 foto)	1336	1337	21_23	64_67	–	–	228

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
20	<i>Edilizia Generale</i>	Onano	1947/55	Consolidamento abitato (66 foto)	1341	1342	23_40	68_133	–	–	229
20	<i>Edilizia Generale</i>	Onano	1948/61	Consolidamento abitato (66 foto) Consolidamento abitato (38 foto non estraibili)	1342	1343	40	134	–	Contiene 38 foto non estraibili	230
20	<i>Edilizia Generale</i>	Oriolo Romano	1956/63	Scuola Principessa Borromei Altieri (2 foto)	1358	1359	41_42	135_136	–	–	231

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
20	<i>Edilizia Generale</i>	Oriolo Romano	1960/72	Lavori di restauro per la sacrestia e cappella della Chiesa di S.Giorgio (5 foto)	1360	1361	43_45	137_141	–	–	232
20	<i>Edilizia Generale</i>	Orte	1929/67	Consolidamento abitato (16 foto)	1365	1366	45_54	142_157	–	–	233
20	<i>Edilizia Generale</i>	Orte	1934/43	Costruzione edificio scolastico (2 foto)	1367	1368	55_56	158_159	–	–	234

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
20	<i>Edilizia Generale</i>	Orte	1935/68	Sistemazione fosso Rio Paranza e fosso Bagno (5 foto)	1369	1370	57_59	160_164	_	_	235
20	<i>Edilizia Generale</i>	Orte	1946/58	Costruzione alloggi per senza tetto (2 foto)	1374	1375	60_61	165_166	_	_	236
20	<i>Edilizia Generale</i>	Orte	1949/54	Consolidamento abitato (9 foto)	1378	1379	62_66	167_175	_	_	237

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
20	<i>Edilizia Generale</i>	Orte	1953_61	Consolidamento abitato (14 foto)	1382	1383	67_70	176_189	–	–	238
21	<i>Edilizia Generale</i>	Piansano	1955/59	Ripristino del transito sul vicolo dell'Archetto (10 foto)	1390	1391	1_6	1_10	–	–	239
21	<i>Edilizia Generale</i>	Piansano	1956/69	Costruzione case per lavoratori agricoli dipendenti (5 foto)	1392	1393	7_11	11_15	–	–	240

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
21	<i>Edilizia Generale</i>	Proceno	1922/73	Consolidamento abitato (7 foto)	1400	1401	12_15	16_22	–	–	241
21	<i>Edilizia Generale</i>	Proceno	1947/56	Consolidamento abitato (3 foto)	1402	1403	17_19	23-25	–	–	242
21	<i>Edilizia Generale</i>	Proceno	1952/56	Consolidamento lato sud-est abitato (4 foto)	1403	1404	20_23	26_29	–	–	243

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
21	<i>Edilizia Generale</i>	Ronciglione	1952/71	Consolidamento abitato (13 foto)	1406	1407	24_30	30_42	–	–	244
21	<i>Edilizia Generale</i>	Ronciglione	1954/60	Lavori esecuzione acquedotto (4 foto)	1414	1415	31_32	43_46	–	–	245
21	<i>Edilizia Generale</i>	Ronciglione	1959/62	Costruzione privata con problemi tecnici (5 foto)	1417	1418	33_35	47_51	–	–	246

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
21	<i>Edilizia Generale</i>	Ronciglione	1966/74	Costruzione alloggi popolari	1421	1422	36_37	52_53	_	_	247
21	<i>Edilizia Generale</i>	S. Lorenzo Nuovo	1950/63	Costruzione strada della Regina (13 foto)	1429	1430	38_42	54_66	_	_	248
21	<i>Edilizia Generale</i>	S. Lorenzo Nuovo	1963/65	Costruzione strada rivierasca al lago e progetto di variante (11 foto)	1434	1435	43_53	67_77	_	_	249

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
21	<i>Edilizia Generale</i>	Soriano nel Cimino	1946/74	Danni di guerra (6 foto)	1447	1448	54_59	78_83	–	–	250
21	<i>Edilizia Generale</i>	Soriano nel Cimino	1953/62	Consolidamento mattatoio comunale (13 foto)	1451	1452	60_68	84_96	–	–	251
21	<i>Edilizia Generale</i>	Soriano nel Cimino	1956/61	Completamento ricovero di mendicizia (3 foto)	1456	1457	69_71	97_99	–	–	252

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
21	<i>Edilizia Generale</i>	Soriano nel Cimino	1957/64	Lavori di somma urgenza al carcere (11 foto)	1459	1460	72_77	100_110	–	–	253
21	<i>Edilizia Generale</i>	Soriano nel Cimino	1960/70	Restauro Chiesa di S. Nicola da Bari (4 foto)	1460	1461	78_79	111_114	–	–	254
21	<i>Edilizia Generale</i>	Soriano nel Cimino	1965/68	Lavori di sgombero frana in località Bastia e consolidamento abitato	1463	1464	80_82	115_120	–	–	255

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
22	<i>Edilizia Generale</i>	Sutri	1895/1974	Miglioramento fondiario, strada per Fabrica di Roma e per Trevignano (12 foto)	1464	1465	1_12	1_12	–	–	256
22	<i>Edilizia Generale</i>	Sutri	1953/56	Acquedotto delle Caccavelle (5 foto)	1471	1472	13_14	13_17	–	–	257
22 N.E.	<i>Edilizia Generale</i>	Tarquinia	1906/67	Consolidamento mura castellane (6 foto non estraibili)	1479	1480	14	18	–	Contiene 6 foto non estraibili	258

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
22	<i>Edilizia Generale</i>	Tarquinia	1952/62	Sistemazione di strade e ponti comunali (4 foto)	1491	1492	15_18	19_22	–	–	259
22	<i>Edilizia Generale</i>	Tarquinia	1954/68	Riparazione del fabbricato ex-ospedale di proprietà comunale (20 foto)	1494	1495	19_34	23_42	–	–	260
22	<i>Edilizia Generale</i>	Tarquinia	1957/59	Manutenzione fabbricato della Guardia di Finanza e lavori di restauro alla Colonia Marina (1 foto)	1497	1498	35	43	–	–	261

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
22	<i>Edilizia Generale</i>	Tarquinia	1957/62	Lavori di manutenzione al Palazzo Vitelleschi (16 foto e 11 foto non estraibili)	1498	1499	35_41	44_59	–	Contiene 11 foto non estraibili	262
22	<i>Edilizia Generale</i>	Tuscania	1952/62	Costruzione di case popolari a riscatto per dipendenti comunali (3 foto)	1516	1517	41_42	60_62	–	–	263
22	<i>Edilizia Generale</i>	Tuscania	1957/61	Perizie per i lavori di restauro delle mura castellane (49 foto e 12 negativi)	1519	1520	43_89	63_111	112	Il negativo 112 comprende 12 fotogrammi	264

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
23	<i>Edilizia Generale</i>	Tuscania	1960/77	Completamento della strada Pian di Mola (11 foto)	1524	1525	1_4	1_11	–	–	265
a) 23; b) 23	<i>Edilizia Generale</i>	Valentano	1934/76	a) Consolidamento abitato (7 foto); b) lavori al Castello Farnese (15 foto)	1528	1529	a) 4_7; b) 8_21	a)12_18; b) 19_33	–	–	266
23	<i>Edilizia Generale</i>	Valentano	1951/69	Consolidamento abitato di Villa Fontane (8 foto)	1532	1533	22_29	34_41	–	–	267

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
23	<i>Edilizia Generale</i>	Valentano	1953/56	Consolidamento abitato lato est (20 foto)	1534	1535	30_44	42_61	–	–	268
a) 23; b) 23	<i>Edilizia Generale</i>	Vallerano	1925/69	a) Consolidamento abitato (24 foto); b) demolizione campanile colpito dal fulmine (1 foto)	1539	1540	a) 44_50; b) 51	a) 62_85; b) 86	–	–	269
23	<i>Edilizia Generale</i>	Vasanello	1953	Lavori di copertura del fosso delle Fontane in località Praticare (6 foto)	1547	1548	52_55	87_92	–	–	270

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
23 N.E.	<i>Edilizia Generale</i>	Vetralla	1954/65	Costruzione casa canonica e locali pastorali per la parrocchia di Cristo Re (1 foto)	1570	1571	55	93	–	Contiene 1 foto non estraibile	271
23	<i>Edilizia Generale</i>	Vignanello	1897/1971	Strada di collegamento tra le provinciali Falerina e Gallese (1 foto e 1 foto non estraibile)	1576	1577	56	94	–	Contiene 1 foto non estraibile	272
23	<i>Edilizia Generale</i>	Vignanello	1953/58	Miglioramenti all'acquedotto (3 foto)	1580	1581	56_57	95_97	–	–	273

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
23	<i>Edilizia Generale</i>	Viterbo	1949/66	Ampliamento dell'Ufficio del Genio Civile (4 foto)	1592	1593	57_58	98_101	–	–	274
23	<i>Edilizia Generale</i>	Viterbo	1897/1958	Costruzione case canoniche a Piansano, Capodimonte e Marta (7 foto)	1598	1599	59-65	102_108	–	–	275
a) 24; b) 24	<i>Edilizia Generale</i>	Viterbo	a) 1909/69; b) 1909/69	a) Palazzo Grandori (1 foto); b) Villa Brannetti (17 foto)	1604	1605	a) 1; b) 2_6	a) 1; b) 2_18	–	–	276

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
24	<i>Edilizia Generale</i>	Viterbo	1933/74	Magazzini generali (2 foto)	1613	1614	7	19_20	–	–	277
24	<i>Edilizia Generale</i>	Viterbo	1945/65	Manutenzione e riparazione della Rocca Alborno (24 foto)	1620	1621	8_22 e 22/1_22/3	21_35 e 35/1_35/9	–	–	278
24	<i>Edilizia Generale</i>	Viterbo	1949/75	Dati statistici sull'edilizia scolastica (1 foto)	1630	1631	23	36	–	–	279

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
24	<i>Edilizia Generale</i>	Viterbo	1953/57	Costruzione degli acquedotti di Roccalvecce, S. Angelo e Grotte S. Stefano dalle sorgenti di Capolacqua (3 foto)	1641	1642	24_25	37_39	–	–	280
24	<i>Edilizia Generale</i>	Viterbo	1954/64	Lavori di manutenzione ordinaria del carcere di S. Maria in Gradi (20 foto)	1647	1648	25_38	40_59	–	–	281
24	<i>Edilizia Generale</i>	Viterbo	1958/63	Lavori di costruzione di un ponte sulla strada Roccalvecce-Magugnano (23 foto)	1654	1655	38_49	60-82	–	–	282

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
24	<i>Edilizia Generale</i>	Viterbo	1960/66	Costruzione di scuole rurali in Monte Jugo (1 foto)	1676	1677	50	83	–	–	283
24	<i>Edilizia Generale</i>	Vitorchiano	1946/58	Costruzione della strada per Grotte S. Stefano (1 foto)	1682	1683	51	84	–	–	284
24	<i>Edilizia Generale</i>	Vitorchiano	1953/57	Strada di collegamento con Grotte S. Stefano (5 foto)	1687	1688	52_56	85_89	–	–	285

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
24	<i>Edilizia Generale</i>	Vitorchiano	1959/62	Consolidamento delle mura castellane e restauro della chiesa della Madonna di S. Nicola annessa al monastero delle suore Clarisse (31 foto)	1692	1693	57_68	90_120	–	–	286
24 N.E.	<i>Acquedotti</i>	Viterbo e Provincia	1957/71	Captazione sorgenti idriche di Piancastagnaio (1 foto non estraibile)	1712	1713	68	121	–	Contiene 1 foto non estraibile	287
24	<i>Acque Interne</i>	Viterbo e Provincia	1933/60	Opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale (2 foto)	1753	1754	68_69	122_123	–	–	288

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
25	<i>Amministrazione Provinciale</i>	Viterbo e Provincia	–	Lavori alla strada provinciale Settevene (19 foto) s.i.d.	1756	1757	1_19	1_19	–	–	289
25	<i>Amministrazione Provinciale</i>	Viterbo e Provincia	1951/55	Costruzione della variante della strada Orte-Gallese e del ponte sul rio Fratta (44 foto)	1766	1767	20_63	20_63	–	–	290
25	<i>Amministrazione Provinciale</i>	Viterbo e Provincia	1952/63	Costruzione di una variante della strada provinciale caprolatta e ponte sul fosso S.Teresa (49 foto)	1768	1769	64_93	64_112	–	La pag.79 è inesistente	291

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
25	<i>Amministrazione Provinciale</i>	Viterbo e Provincia	1953/55	Costruzione del ponte sul rio Fratta sulla strada Orte-Gallese (2 foto)	1769	1770	94_95	113_114	–	–	292
26	<i>Amministrazione Provinciale</i>	Viterbo e Provincia	1953/60	Lavori di una variante alla strada provinciale caprolatta nel tratto Caprarola-Villa Farnese (24 foto)	1770	1771	1_24	1_24	–	–	293
26	<i>Amministrazione Provinciale</i>	Viterbo e Provincia	1962/74	Strada di circonvallazione a Civita Castellana (2 foto)	1805	1806	25	25_26	–	–	294

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
26	<i>Amministrazione Provinciale</i>	Viterbo e Provincia	1969/72	Sistemazione strade provinciali Litoranea e Abbadia (5 foto)	1875	1876	27_31	27_31	–	–	295
26	<i>Cantieri di Lavoro</i>	Viterbo e Provincia	1949/58	Strada Sipicciano-Vitorchiano (3 foto)	1891	1892	32_34	32_34	–	–	296
26	<i>Cantieri di Lavoro</i>	Viterbo e Provincia	1953/58	Lavori eseguiti in Caprarola: campo sportivo (6 foto)	1908	1909	35_37	35_40	–	–	297

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
26	Cantieri di Lavoro	Viterbo e Provincia	1953/60	Cantieri di Sutri: strada Pian Porciano Aragiampietro (5 foto)	1909	1910	38_40	41_45	–	–	298
a) 26; b) 26; c) 26	Cantieri di Lavoro	Viterbo e Provincia	1958/65	a) Cantieri di Canino: ripristino strada Dogana, Doganella, Madonna del Tufo (13 foto); b) cantieri di Grotte di Castro: ponte sul torrente Mortaro, al Pian dell'Aia e a Tarciano (6 foto); c) cantieri di Piansano: ponte sulla strada per Tessennano e Cellere (23 foto e 24 negativi)	1915	1916	a) 40_46; b) 47_48; c) 48_55	a) 46_58; b) 59_64; c) 65_87	88	Il negativo 88 comprende 24 fotogrammi	299
a) 26; b) 26	Cantieri di Lavoro	Viterbo e Provincia	1960/62	a) Cantieri di Capodimonte: ricostruzione strada e comparti al cimitero (11 foto); b) cantieri di Ischia di Castro: ricostruzione mura di sostegno cimitero (30 foto)	1918	1919	a) 56_59; b) 59_72	a) 89_99; b) 100_129	–	–	300

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
27	<i>Cantieri di Lavoro</i>	Viterbo e Provincia	1953/60	Costruzione ponte della strada Sermignano-Castiglione in Teverina sul fosso Cieco (5 foto)	1919	1920	1_5	1_5	–	–	301
27	<i>Consorzi di Bonifica</i>	Viterbo e Provincia	1932/51	Comprensorio dei consorzi di bonifica delle basse valli del fiume Marta e Mignone (7 foto)	1924	1925	6_12	6_12	–	–	302
27	<i>Consorzi di Bonifica</i>	Viterbo e Provincia	1947/54	Ricostruzione della campata destra del ponte sul fiume Marta (2 foto)	1929	1930	13	13_14	–	–	303

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
27 N.E.	<i>Consorzi di Bonifica</i>	Viterbo e Provincia	1950	Comprensorio di bonifica Maremma Settentrionale Romana piano generale di bonifica (43 foto non estraibili)	1949	1950	14	15	–	Contiene 43 foto non estraibili	304
27	<i>Edilizia Popolare</i>	Viterbo e Provincia	1948/52	Costruzione case popolari al quartiere Pilastro, 2° lotto (1 foto)	2016	2017	15	16	–	–	305
27	<i>Edilizia Popolare</i>	Viterbo e Provincia	1952/71	Progetto costruzione case a riscatto in viale Garbini, al quartiere Paradiso e in via G. Pinzi a Viterbo (4 foto)	2030	2031	16_19	17_20	–	–	306

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
27	<i>Edilizia Popolare</i>	Viterbo e Provincia	1956/61	Costruzione alloggi per senza tetto a Viterbo, San Martino al Cimino e Bagnaia (2 foto)	2032	2033	20_21	21_22	–	–	307
27	<i>Ente Nazionale di Energia Elettrica</i>	Viterbo e Provincia	1961/62	Atti di esproprio per la costruzione dell'elettrodotto Terni-Civitavecchia (12 foto)	2090	2091	22_32	23_33	–	Contiene anche la foto 27/1	308
27 N.E.	<i>Ente Nazionale di Energia Elettrica</i>	Viterbo e Provincia	1961/66	Elettrodotto Viterbo-Civita Castellana (9 foto non estraibili)	2091	2092	33	34	–	Contiene 9 foto non estraibili	309

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
27 N.E.	<i>Enti di Bonifica - Ente Maremma</i>	Viterbo e Provincia	1951/61	Danni alluvionali alla strada Civitella Cesi-Manziana e restauro (96 foto non estraibili)	2155	2149	33	35	–	Contiene 96 foto non estraibili	310
27	<i>Enti di Bonifica - Ente Maremma</i>	Viterbo e Provincia	1952/67	Progetto esecutivo strada di bonifica della provinciale Montalto-Valentano alla frazione di Pianiano (16 foto)	2164	2158	34_41	36_51	–	–	311
27	<i>Enti di Bonifica - Ente Maremma</i>	Viterbo e Provincia	1953/66	Fosse frangivento presso Musignano, opere di bonifica diverse (9 foto)	2170	2164	42_46	52_60	–	–	312

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
27 N.E.	<i>Enti di Bonifica - Ente Maremma</i>	Viterbo e Provincia	1956/65	Perizie di sistemazione e bitumazione di diverse strade (11 foto non estraibili)	2180	2174	46/1	60/1	–	Contiene 11 foto non estraibili	313
27 N.E.	<i>Enti di Bonifica - Ente Maremma</i>	Viterbo e Provincia	1959/66	Lavori di difesa del torrente Mignone nel comune di Tarquinia (8 foto non estraibili)	2196	2190	46/1	60/2	–	Contiene 8 foto non estraibili	314
27	<i>Espropriazioni</i>	Viterbo e Provincia	1948/61	Vitorchiano: strada Vitorchiano-Grotte S. Stefano (23 foto)	2252	2245	46_52	61_83	–	–	315

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
27	Fotografie	Viterbo e Provincia	–	Le buste contenenti esclusivamente fotografie da 2250 a 2275 sono indicate specificatamente nell'Inventario Generale del Genio Civile, al quale si rinvia	–	–	52/1	83/1	–	–	316
27 N.E.	Opere Idrauliche	Viterbo e Provincia	1937/64	Progetto per la costruzione di un ponte sul fiume Tevere e di un altro sul rio Vorgone (1 foto non estraibile)	2298	–	52	84	–	Contiene 1 foto non estraibile	317
27 N.E.	Opere Idrauliche	Viterbo e Provincia	1945/69	Lavori di ripristino del vecchio ramo a destra del fiume Tevere in diverse località (14 foto non estraibili)	2300	2293	52	85	–	Contiene 14 foto non estraibili	318

<i>N. RACCOGLITORE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>LOCALITA'</i>	<i>ANNO</i>	<i>TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'</i>	<i>BUSTA NUOVA</i>	<i>BUSTA VECCHIA</i>	<i>N. PAGINA</i>	<i>N. FOTO</i>	<i>N. NEGATIVO</i>	<i>NOTE</i>	<i>N. RECORD</i>
27	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1952/64	Lavori di difesa delle sponde del fiume Tevere nei comuni di Orte, Gallese, Civita Castellana e Magliano Sabina (3 foto)	2306	2299	53_54	86_87	–	La foto 87 è composta da 2 fotogrammi	319
27	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1953/61	Lavori di ripristino danni alluvionali del 18-19 Settembre 1960 sul fiume Tevere e progetto costruzione ponte in località Traghetto di Garatone presso Bomarzo (1 foto)	2308	2301	55	88	–	–	320
27	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1954/63	Lavori di costruzione del ponte sul fiume Tevere in località Traghetto di Garatone presso Bomarzo (78 foto)	2309	2302	56_130	89_166	–	–	321

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
28	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1957/67	Difesa della sponda destra del Tevere allo sfocio del torrente Treia e Piana di Galetto nella zona contigua al ponte Attigliano-Bomarzo e in altre località (49 foto e 46 negativi)	2316	2309	1_27	1_49	50 e 51	Il negativo 50 comprende 10 fotogrammi. Il negativo 51 comprende 36 fotogrammi	322
28	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1957/68	Difesa sponda destra del Nera a monte della confluenza col Tevere in località Campo di Pignatta e in altre località (15 foto)	2317	2310	28_32	52_66	–	La foto 66 è composta da 6 fotogrammi	323
28	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1958/63	Lavori di difesa e regolazione dell'alveo del fiume Fiora (20 foto)	2318	2311	33_51	67_86	–	–	324

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
28	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1958/79	Difesa delle sponde del Tevere in varie località (56 foto, 17 foto non estraibili e 7 negativi)	2319	2312	52_66	87_140	141	Comprende 17 foto non estraibili. Il negativo 141 comprende 7 fotogrammi. La foto 92 è seguita dalla 92/1. La foto 131 è seguita dalla 131/1	325
28	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1960/63	Lavori di difesa della sponda destra del Tevere nella zona contigua al ponte di servizio alla strada Bomarzo-Attigliano (12 foto)	2321	2314	67_72	142_152/1	–	La foto 152 è seguita dalla 152/1	326
28	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1960/66	Lavori di manutenzione delle opere di navigazione lungo il Tevere (36 foto)	2322	2315	73_81	153_188	–	–	327

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
29	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1960/68	Manutenzione delle opere di navigazione lungo il tratto navigabile del fiume Tevere (81 foto)	2323	2316	1_20	1_81	–	–	328
29	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1963/67	Allargamento dell'alveo del fiume Marta, difesa delle sponde e taglio delle sponde lacustri nel lago di Bolsena (42 foto)	2328	2321	20_36	82_123	–	–	329
29	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1964/73	Perizia dei lavori di sistemazione e rinalveamento del fiume Tevere nel territorio del comune di Collevocchio (9 foto)	2331	2324	37_42	124_132	–	–	330

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
29	<i>Opere Idrauliche</i>	Viterbo e Provincia	1966/69	Lavori di manutenzione delle vie navigabili presso la zona contigua al ponte della strada Bomarzo-Attigliano (48 foto)	2332	2325	42_62	133_180	—	Le foto 160 e 161 sono unite. Le foto 162 e 163 sono unite. La foto 180 è la Torre Campanaria della cattedrale di Bomarzo	331
29	<i>Miscellanea</i>	Viterbo e Provincia	1935/65	Collaudo dei solai dell'Archivio Notarile Distrettuale (11 foto)	2380	2375	63_68	181_191	—	—	332
29	<i>Miscellanea</i>	Viterbo e Provincia	1954/70	Lavori di cantiere (2 foto)	2413	2408	68_69	192_193	—	—	333

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
29	<i>Miscellanea</i>	Viterbo e Provincia	1957/59	Notizie riportate nei giornali quotidiani sull'attività espletata dall'Ufficio (2 foto)	2416	2411	70_71	194_195	–	–	334
29 N.E.	<i>Miscellanea</i>	Viterbo e Provincia	1959/66	Completamento della funzionalità delle strade nelle zone definite depresse secondo l'applicazione delle leggi 29/07/1975 n.635 e 10/08/1950 n. 647 (2 foto non estraibili)	2424	2420	71/1	196	–	Contiene 2 foto non estraibili	335
30	<i>Strade</i>	Viterbo e Provincia	1954/62	Lavori per la costruzione della strada Sutri-Trevignano (38 foto)	2495	2491	1_38	1_38	–	–	336

N. RACCOGLITORE	CATEGORIA	LOCALITA'	ANNO	TIPOLOGIA DI LAVORI E PROPRIETA'	BUSTA NUOVA	BUSTA VECCHIA	N. PAGINA	N. FOTO	N. NEGATIVO	NOTE	N. RECORD
----------------------------	------------------	------------------	-------------	---	------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------	----------------------

30	<i>Lavori fuori Provincia</i>	Viterbo e Provincia	1957/63	Lavori di costruzione dell'acquedotto per i comuni di S. Casciano dei Bagni (SI), Celle sul Rigo (SI) e Trevinano con attingimento dalle sorgenti di S. Pietro Aquaeortus (17 foto)	2506	2503	39_43	39_55	—	—	337
----	-------------------------------	---------------------	---------	---	------	------	-------	-------	---	---	-----

